

Einteilung der Messklassen			
Messklasse	Klasse 0,5	Klasse 1	Klasse 2
Bezeichnung	Referenzklasse	Abrechnungsausführung	Industrierausführung
Messfehler	2%	5%	±10%
Anwendung	Kalibrierprüfstände	Kontrollmessung	industrielle Messung
Prüfstand	DKD-Prüfstand	nach ISO 6358	kein Prüfstand
gemäß VDI-Bericht 1681, 2002			